



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#126



Reparatur eines Pumpengehäuses. Schaden. Erosion und Korrosion reduzierte die Wandstärke auf ein Minimum. Die Folge war ein Loch im Gehäuse. Für tiefe Auswaschungen wurde Ceramium, pastös mit MM-Gewebeband (Stahl) verwendet. Um gegen Verschleiß und gegen Risse vorzubeugen, wurde die Pumpe Anschließend mit Ceramium, flüssig beschichtet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®